

Bedienungsanleitung

WA 1030 - Badethermometer

Installation

Legen Sie das Badethermometer einfach in Ihre mit Wasser gefüllte Badewanne.

Funktion

Im durchsichtigen Glasröhrchen befindet sich die Messflüssigkeit, welche sich je nach Temperatur ausdehnt und entsprechend einen Wert auf der Messskala anzeigt. Dieser Wert entspricht der aktuellen Temperatur und wird in °C angezeigt.

Technische Daten

Messbereich: +10°C bis +50°C

Abmaße (BxTxH): 60 x 14 x 150 mm