

# FUTURA

Der skal være min. 2 personer til opstilling af dette hegn.

Minimum two people are needed to set up this fence.

Es werden mindestens 2 Personen für das Aufstellen dieses Zauns benötigt.

Compter au moins 2 personnes pour construire cette clôture.

Minst två personer krävs för att sätta upp det här staketet.


Det skal være minst to personer ved montering av dette gjerdet.

Tilbehør  
Accessories  
Zubehör

Accessoire  
Tillbehör










**17519-1**

Skruer 5,5 x 50 mm  
Screw 5,5 x 50 mm  
Schrauben 5,5 x 50 mm  
Des vis 5,5 x 50 mm  
Skrubar 5,5 x 50 mm



**17520-1**

Skruer 5,5 x 25 mm  
Screw 5,5 x 25 mm  
Schrauben 5,5 x 25 mm  
Des vis 5,5 x 25 mm  
Skrubar 5,5 x 25 mm



- \* Ved montage af lågen sammen med hegn, skal lågen monteres først.
- \* When mounting the gate together with fences, the gate must be mounted first.
- \* Bei Montage vom Tor zusammen mit Zäunen, muss das Tor zuerst montiert werden.
- \* Lors de l'installation de la barrière avec des clôtures, la barrière doit être montée en premier.
- \* Vid montage av lågen tillsammans med hegn, ska lågen monteras först.
- \* Når porten monteres sammen med gjerder, må porten monteres først.


# PLUS

PLUS A/S  
Ådalen 13B  
DK-6600 Vejen  
phone: +45 7996 3333  
web: www.plus.dk


# FUTURA

Tilbehør  
Accessories



Zubehör  
Accessoire  
Tillbehör




175340-1




175350-1





8x8 cm



175320-1



175330-1



8x8 cm




9x9 cm


# FUTURA




175360-1



175370-1





175380-1



175390-1

Tilbehør  
Accessories


Zubehör  
Accessoire  
Tillbehör




# FUTURA

Tilbehør  
Accessories




Zubehör  
Accessoire  
Tillbehör




175341-1





175351-1



175361-1



175371-1




Montering af glas - se side 15 - 19  
 Installation of glass - see pages 15 - 19  
 Montage des Glases - siehe Seiten 15 - 19  
 Montage des vitres. Voir pages 15 - 19  
 Montering av glas - se sida 15 - 19  
 Montering av glass, se side 15 - 19


# FUTURA

Tilbehør  
Accessories




Zubehör  
Accessoire  
Tillbehör




175381-1





175391-1



175382-1



175392-1



Montering af glas - se side 15 - 19  
 Installation of glass - see pages 15 - 19  
 Montage des Glases - siehe Seiten 15 - 19  
 Montage des vitres. Voir pages 15 - 19  
 Montering av glas - se sida 15 - 19  
 Montering av glass, se side 15 - 19

Forbores med 4,0 mm bor gennem stålkernen, ***stille og roligt.***





***Carefully*** pre-drill with a 4,0 mm drill bit through the steel core.

Muß mit einem 4,0 mm-Bohrer durch den Stahlkern vorgebohrt, und zwar ***vorsichtig und langsam.***


Percer ***doucement*** un trou de 4,0 mm dans la pièce en acier.

Förborra ***lugnt och försiktigt*** med en 4,0 mm borrh genom stålkärnan.

Forbores med et 4,0 mm bor gjenem stålkjernen, ***rolig og forsiktig.***





Tilbehør  
Accessories  
Zubehör  
Accessoire  
Tillbehör




**17519-1**

Skruer 5,5 x 50 mm  
Screw 5,5 x 50 mm  
Schrauben 5,5 x 50 mm  
Des vis 5,5 x 50 mm  
Skruvar 5,5 x 50 mm



**Kompositstolpe**  
**WPC post**  
**WPC pfosten**  
**Poteau composite**  
**Kompositstolpe**  
**Kompositstolpe**



Forbores med 4,0 mm bor gennem stålkernen, ***stille og roligt.***





***Carefully*** pre-drill with a 4,0 mm drill bit through the steel core.

Muß mit einem 4,0 mm Bohrer durch den Stahlkern vorgebohrt werden und zwar ***vorsichtig und langsam.***

Percer ***doucement*** un trou de 4,0 mm dans la pièce en acier.

Förborra ***lugnt och försiktigt*** med en 4,0 mm borrhjula genom stålkärnan.

Forbores med et 4,0 mm bor gjenem stålkjernen, ***rolig og forsiktig.***





Tilbehør  
Accessories  
Zubehör  
Accessoire  
Tillbehör





**17520-1**

Skruer 5,5 x 25 mm  
Screw 5,5 x 25 mm  
Schrauben 5,5 x 25 mm  
Des vis 5,5 x 25 mm  
Skruvar 5,5 x 25 mm











**Stålstolpe**  
**Steel post**  
**Stahlpfosten**  
**Poteau en acier**  
**stålstolpe**  
**stål post**











**4,0 mm (3,5 mm)**




**DK:** Forbores stille og roligt.

**UK:** Pre-drill carefully.

**DE:** Vorbohren vorsichtig und langsam.

**F:** Pré-percer soigneusement.




**S:** Förborra lugnt och försiktigt.



Monteret i stål.  
Assembled in steel.  
Montage auf Stahl.  
Monté sur acier.  
Monterat i stål.


**17520-1**

Skruer 5,5 x 25 mm  
Screw 5,5 x 25 mm  
Schrauben 5,5 x 25 mm  
Des vis 5,5 x 25 mm  
Skrugar 5,5 x 25 mm




X

X



X


X




Monteret i Komposit.  
Assembled in composite.  
Montage auf Verbundwerkstoff.  
Monté sur matériau composite.  
Monterat i komposit.



**17519-1**

Skruer 5,5 x 50 mm  
Screw 5,5 x 50 mm  
Schrauben 5,5 x 50 mm  
Des vis 5,5 x 50 mm  
Skrugar 5,5 x 50 mm





4,0




**DK:** Forbores stille og roligt.

**UK:** Pre-drill carefully.

**DE:** Vorbohren vorsichtig und langsam.

**F:** Pré-percer soigneusement.


**S:** Förborra lugnt och försiktigt.




Monteret i stål.  
Assembled in steel.  
Montage auf Stahl.  
Monté sur acier.  
Monterat i stål.

17520-1

Skruer 5,5 x 25 mm  
Screw 5,5 x 25 mm  
Schrauben 5,5 x 25 mm  
Des vis 5,5 x 25 mm  
Skrugar 5,5 x 25 mm



4,0



Monteret i Komposit.  
Assembled in composite.  
Montage auf Verbundwerkstoff.  
Monté sur matériau composite.  
Monterat i komposit.

17519-1

Skruer 5,5 x 50 mm  
Screw 5,5 x 50 mm  
Schrauben 5,5 x 50 mm  
Des vis 5,5 x 50 mm  
Skrugar 5,5 x 50 mm

Forbores med 4,0 mm bor gennem stålkernen, ***stille og roligt***.

***Carefully*** pre-drill with a 4,0 mm drill bit through the steel core.




Muß mit einem 4,0 mm-Bohrer durch den Stahlkern vorgebohrt, und zwar ***vorsichtig und langsam***.




Percer ***doucement*** un trou de 4,0 mm dans la pièce en acier.

Förborra ***lugnt och försiktigt*** med en 4,0 mm borr genom stålkärnan.



Forbores med et 4,0 mm bor gjenem stålkjernen, ***rolig og forsiktig***.

Afmonter topliste.  
Dismantle the top mounting strip.  
Leisten oben abmontieren  
Démonter le tasseau.  
Montera bort topplisten.  
Fjern topplisten.










Monter toplisten igen.  
Attach the top mounting strip again.  
Montieren Sie die obere Leiste erneut.  
Monter à nouveau un tasseau.  
Montera toplisten igen.  
Monter toplisten igjen.




Se [www.plus.dk](http://www.plus.dk) for yderligere information og vedligehold af materialer  
See [www.plus.dk](http://www.plus.dk) for further information and maintenance of materials  
Für weitere Informationen und bezüglich der Wartung der Materialien  
gehen Sie bitte auf [www.plus.dk](http://www.plus.dk)  
Consulter [www.plus.dk](http://www.plus.dk) pour obtenir de plus amples informations et avoir des  
conseils pour l'entretien du matériel.  
Se [www.plus.dk](http://www.plus.dk) för ytterligare information och underhåll av material.  
Se [www.plus.dk](http://www.plus.dk) for ytterligere informasjon og vedlikehold av materialer.


175341-1    175381-1  
 175351-1    175391-1  
 175361-1    175382-1  
 175371-1    175392-1




175341-1




175351-1




175381-1  
175382-1



175391-1  
175392-1



175361-1



175371-1

Forbores med 4,0 mm bor gennem stållisten, stille og roligt.  
 Carefully pre-drill with a 4,0 mm drill bit through the steel list.  
 Muß mit einem 4,0 mm-Bohrer durch den Stahlleisten vorgebohrt, und zwar vorsichtig und langsam.  
 Percer doucement un trou de 4,0 mm dans la liste d'acier.  
 Förborra lugnt och försiktigt med en 4,0 mm borrh genom stållisten.  
 Forbores med et 4,0 mm bor gjenem stållisten, rolig og forsiktig.

*Tilbehør*  
*Accessories*  
*Zubehör*





*Accessoire*  
*Tillbehör*

**17519-1**

**17520-1**

Skruer 5,5 x 50 mm  
 Screw 5,5 x 50 mm  
 Schrauben 5,5 x 50 mm  
 Des vis 5,5 x 50 mm  
 Skruvar 5,5 x 50 mm

Skruer 5,5 x 25 mm  
 Screw 5,5 x 25 mm  
 Schrauben 5,5 x 25 mm  
 Des vis 5,5 x 25 mm  
 Skruvar 5,5 x 25 mm



DK

2 stk. glasbeslag monteret i bunden af glasset.

For at styrke glasset ved vind påvirkning.

UK

2 x glass fitting at the bottom of the glass.

To strengthen the glass against the effect wind.

DE

2 Glasbeschlag unten am Glas montiert.

Um das Glas bei Windlasten zu stärken.

F

2 support en verre monté à la base de la vitre.

Destiné à renforcer la vitre contre les effets du vent.

SE

2 st. glasbeslag monteras i botten av glasset.

Det görs för att stärka glasset mot vindpåfrestningar.

NO





2 stk. glassbeslag monteret i bunnen av glasset.

For å styrke glasset ved vindtrykk.





Se side 18 + 19  
See pages 18 + 19  
Siehe Seiten 18 + 19  
Voir pages 18 + 19  
Se sida 18 + 19  
Se side 18 + 19

Bundplade  
Base plate  
Grundplatte  
Plaque du fond  
Bottenplatta  
Bunplate



1.



Forbores med 4,0 mm bor gennem stålkernelen, **stille og roligt**.

**Carefully** pre-drill with a 4,0 mm drill bit through the steel core.




Muß mit einem 4,0 mm-Bohrer durch den Stahlkern vorgebohrt, und zwar **vorsichtig und langsam**.

Percer doucement un trou de 4,0 mm dans la pièce en acier.



Förborra **lugnt och försiktigt** med en 4,0 mm borr genom stålkernelen.

Forbores med et 4,0 mm bor gjenem stålkernelen, **rolig og forsiktig**.


2.





3.




D



4.



48 cm



Forbores med 4,0 mm bor gennem stålkernen, **stille og roligt.**

**Carefully** pre-drill with a 4,0 mm drill bit through the steel core.




Muß mit einem 4,0 mm-Bohrer durch den Stahlkern vorgebohrt, und zwar **vorsichtig und langsam.**

Percer doucement un trou de 4,0 mm dans la pièce en acier.

Förborra **lugnt och försiktigt** med en 4,0 mm borr genom stålkärnan.



Forbores med et 4,0 mm bor gjenem stålkjernen, **rolig og forsiktig.**

5.



4,0 mm

6.



D

