



CONNEX



Gebrauchsanleitung für GSF –Arbeitsschutzbrillen

GSF–Schutzbrillen entsprechen der PSA Verordnung VO (EU) 2016/425, sind baumustergeprüft und CE-gekennzeichnet. GSF Schutzbrillen erfüllen die Europäisch harmonisierten Normen für Augenschutz: EN 166 : 2001, EN 169 : 2002, EN 170 : 2002, EN 171 : 2002, EN 172 : 1994 + A1 : 2000 + A2 : 2001, EN 175 : 1997, EN 1731 : 2006.

Kennzeichnung des Tragkörpers
GSF = Kennbuchstaben Hersteller

Kennzeichnung der Sichtscheiben
5 = Schweißerschutzfilter nach EN 169
UV Transmission bis 313nm max. 0,0003%
UV Transmission bis 365nm max. 0,3%
5-3,1 = Sonnenschutzfilter nach EN 172
2-1,2 = UV Schutzfilter nach EN 170
GSF = Kennbuchstabe Hersteller

166 = Nummer der Norm
3 4 = zusätzliche Verwendungsbereiche
S/F/B = Kurzzeichen für mechan. Festigkeit
CE = EU-Konformitätszeichen
Einsatzbereiche
Keine Tragkörper/Sichtscheiben verwenden bei denen die Kennzeichnung fehlt/nicht lesbar!

Kennzeichnung schützt gegen

| | | |
|----------------|---|--|
| GSF 166 CE | mechanische Risiken optische Strahlung nach EN 169 optische Strahlung nach EN 170 optische Strahlung nach EN 171 optische Strahlung nach EN 172 | mit Sichtscheiben farblose Sicherheitsscheiben Schweißerschutzfilter der Stufen 1,7 bis 14 UV-Schutzfilter der Stufe 2-1,2 IR-Schutzfilter der Stufen 4-6 oder 4-7 Sonnenschutzfilter der Stufe 5-3,1 |
| GSF 166 S CE | wie oben und zusätzlich noch farblose Sicherheitsscheiben mit Zeichen S erhöhte Festigkeit = 22 mm Kugel mit 5,1 m/s | |
| GSF 166 F CE | wie oben und zusätzlich noch farblose Sicherheitsscheiben mit Zeichen F Stoß mit niedriger Energie = 6 mm Kugel bei 45 m/s | |
| GSF 166 B CE | wie oben und zusätzlich noch farblose Sicherheitsscheiben mit Zeichen B Stoß mit mittlerer Energie = 6 mm Kugel bei 120 m/s | |
| GSF 166 3 4 CE | wie oben und zusätzlich noch farblose Sicherheitsscheiben Flüssigkeiten (3) + Grobstaub (4) | |

Verpackung: Artikel nur in der Originalverpackung transportieren
Zubehör: Zubehör für diesen Artikel nicht verfügbar
Lagerung: Artikel bei normaler Raumtemperatur trocken und staubfrei lagern
Reinigung: Mit klarem Wasser und Haushaltsspülmittel (Keine Laugen, Säuren oder Lösemittel)! Starke mechanische Reinigung vermeiden (zerkratzte Oberflächen = hoher Streulichtanteil)
Desinfektion: Artikel kann mit allen handelsüblichen Desinfektionsmitteln desinfiziert werden
Entsorgung: Bei der Entsorgung des Artikels sind die nationalen Vorschriften zu beachten
Anpassung: Einstellmöglichkeiten von Bügel oder Kopfband benötigen um sicheren Sitz zu gewährleisten
Ersatzteile: Nur Ersatzscheiben mit CE Zeichen und gleicher Kennzeichnung verwenden Scheiben mit Aufdruck >Innenseite< richtig herum einbauen Festen Sitz der Scheiben nach dem Wechseln prüfen Verwendungsbereiche Fassung <> Sichtscheiben müssen zusammenpassen Filtergläser wegen möglicher Farbunterschiede immer paarweise ersetzen

Verwendungsdauer:
Produkt 5 Jahre nach dem Kaufdatum des Anwenders nicht mehr verwenden

Warnhinweise
Nach Schadensfall Brille nicht mehr verwenden! Nur Sichtscheiben mit optischer Klasse 1 verwenden! (optische Klasse 3 nicht für Langzeitgebrauch bestimmt!) Werkstoffe, die in Kontakt mit der Haut des Trägers kommen, rufen eventuell bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen hervor! Zerkratzte, verschmutzte, beschädigte oder farblich veränderte Scheiben oder Tragkörper unbedingt auswechseln! Tragen Sichtscheiben und Rahmen unterschiedliche Kennzeichnungen für die mechanische Belastbarkeit, so gilt die niedrigere Stufe für das vollständige Augenschutzprodukt. Brillen gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit können eine Gefahr durch Übertragung von Stößen darstellen, wenn sie über üblichen Korrektionsbrillen getragen werden! Nur Brillen mit Kurzzeichen für die mechanische Festigkeit FT oder BT sind bei extremen Temperaturen geeignet! Fehlt T in der Kennzeichnung führen die Augenschutzprodukte nur bei Raumtemperatur eingesetzt werden. Die komplette Brille ist nur dann für einen bestimmten Einsatz geeignet, wenn die Kennzeichnung der Fassung und der Scheibe diesen Einsatz freigeben! (Vereinbarkeit der Kennzeichnung!) Beschädigte Schutzbrille nicht selbst reparieren, sondern entsorgen! Bei Farb-Schutzfiltern auf ausreichende Beleuchtung am Arbeitsplatz achten. Nicht im Straßenverkehr benutzen!

Verwendungsgrenzen
Diese Schutzbrille ist insbesondere nicht geeignet für Teilchen hoher Geschwindigkeit (z.B. Bolzen-treibwerkzeuge), Laserstrahlen, Temperaturen über 55 % Celsius, Störrichtbögen, Schmelzmetalle, ansteckende Stoffe oder Organismen!

EU-Konformitätserklärung
Eine EU-Konformitätserklärung gemäß der PSA Verordnung (EU) 2016/425 und der Richtlinie für allgemeine Produktsicherheit 2001/95/EG ist auf folgender Internet-seite für dieses Produkt abrufbar: www.schutzbrillen.com/konformitaetserklaerung.html



EN 166:2001

Instructions for use for GSF – safety goggles

EN 166:2001

Instructions for use for GSF – safety goggles

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

EN 166:2001

